

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАШИНЫ НИССАН КАШКАЙ

Технические характеристики автомобиля	Параметры
Идентификационный номер (VIN):	SJNJB NJ10U6027525
Марка, модель ТС:	НИССАН КАШКАЙ 2.0
Наименование (код типа ТС):	29, Легковой прочее
Категория (подкатегория) ТС:	В
Год изготовления (<i>вариант</i> : выпуска) ТС:	2009
Модель, номер двигателя:	746220А
Шасси (рама) №	
Номер кузова (кабины, прицепа):	SJNJB NJ10U6027525
Цвет кузова (кабины, прицепа):	9 (серебристый)
Мощность двигателя, л. с. (кВт):	141 (103.7)
Рабочий объем двигателя, куб. см:	1997
Тип двигателя:	
Экологический класс:	
Разрешенная (<i>вариант</i> : технически допустимая) максимальная масса, кг:	
Масса без нагрузки (<i>вариант</i> : в снаряженном состоянии), кг:	2356 /1540
Изготовитель ТС (страна):	
Паспорт ТС (вид _____ (<i>вариант</i> : бумажный/электронный), серия, номер, дата выдачи):	Серия: 789Е №994314. Дата выдачи 28.09.2009г.
Свидетельство о регистрации ТС (серия, номер):	
Дата выдачи ПТС:	25.08.2009
Государственный регистрационный номер:	А730ТР35 (ТИП 1)
Пробег	275 000
Сервисная гарантийная книжка	есть
Иное: (<i>индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.</i>).	–

Комплектность	Кол-во	Состояние	Комплектность	Кол-во	Состояние
АКБ	1		САЛОН	1	
Бачок опрыскивателя	1		Комплект ключей (зажигания, салон, багажник)	1	
Звуковой сигнал	–		Прикуриватель	–	
Стекла кабины	–		Часы	–	
Колеса (Шины Marshal)	4		Аптечка	–	
Декоративные колпаки			Огнетушитель	–	

Эмблема завода	1		Зеркало внутреннее	1	
Пробка бензобака	1		Чехлы		
Поводки щеток	3		Магнитола	1	
Щетки	3		Динамики акуст. системы	4	
Антенна наружная	1		Коврики	5	
Зеркала наружные	2		Стеклоподъемники	4	
Фары	2		Багажник	1	
Фары противотуманные	2		Запасное колесо	1	докатка
Указатели поворотов	–		Домкрат	1	
Повторители поворотов	–		Насос	–	
Задние блок-фонари	2		Знак аварийной остановки	–	
Фара заднего хода	2		Инструмент: баллонный ключ	1	
Сигнализация (Magicar)	1		GPS-навигатор	1	
Автомаргнитола	1				

Недостатки транспортного средства:

1. Трещина на лобовом стекле.
2. Ржавчина на капоте.
3. Ржавчина на переднем левом крыле.
4. Отсутствие молдинга на передней левой стойке.
5. Заклеенное отверстие переднего бампера.

ФОТО АВТОМАШИНЫ









